

TV-inspektion

TV-inspektion är ett samlingsbegrepp som omfattar ett antal tjänster. Dessa syftar till att ge kontroll och överblick av fastighetens avloppssystem.

Felsökning

Vid en felsökning kan vi upptäcka och identifiera problem som uppstår i ett avloppsrör - skarvförskjutningar, sprickor, avlagringar, läckage eller kanske främmande föremål som inte hör hemma i röret.

Besiktning av funktion

En TV-inspektion kan också vara påkallat för att ställa en diagnos på avloppsrörets funktion. Vi kartlägger då omfattningen av påbyggnad och sedimentering och fastighetens driftsstatus blir väldigt tydlig.



Besiktning av kondition

En TV-inspektion med inriktning på rörens kondition kan till exempel göras inför en ombyggnad eller renovering av bottenplatta. Hur ser slitag och sprickbildning ut? Hur stort är renoveringsbehovet? Besiktningen ger svar på frågorna och status på rörens kondition.

Anbuds- och beslutsunderlag - ABU

Vilka lägenheter har nya badrum? Var är avloppsrören bytta ut till stam? Gjutjärn eller plast? Är någon del relinad? Frågorna är många och ovisshet skapar oro. Med en ABU som innehåller spolning, egenkontroller, filmning och revidering av stamschema tar vi fram ett beslutsunderlag för styrelsen eller förvaltaren vid en upphandling av en renovering av fastigheten.

Sveriges TV-inspektionsföretag

Vid samtliga våra TV-inspektioner utgår vi från de krav som ställs av Sveriges TV-inspektionsföretag, STVF. Manualen vi följer heter Fastighetsmanualen T25:2012.



Fakta om Svensk Röranalys AB

Etableringår: 2001 Omsättning 2018: Drygt 74 miljoner Antal anställda 2018: 65
Tjänster: Stamspolning • TV-inspektion • Relining • Ventilation



Fyrverkarbacken 20 • 112 60 Stockholm
08-599 098 00 • info@roranalys.se • www.roranalys.se